



(52)

Deutsche Kl.: 63 c, 39

(10)

Offenlegungsschrift 2 302 972

(11)

Aktenzeichen: P 23 02 972.3-21

(21)

Anmeldetag: 22. Januar 1973

(22)

Offenlegungstag: 1. August 1974

(43)

Ausstellungsriorität: —

(30)

Unionspriorität

(32)

Datum: —

(33)

Land: —

(31)

Aktenzeichen: —

(54)

Bezeichnung: Ausziehbare Ladefläche für Combi-Fahrzeuge

(61)

Zusatz zu: —

(62)

Ausscheidung aus: —

(71)

Anmelder: Mattes, Friedrich, 7140 Ludwigsburg

Vertreter gem. § 16 PatG: —

(72)

Als Erfinder benannt: Erfinder ist der Anmelder

Prüfungsantrag gemäß § 28 b PatG ist gestellt

Friedrich Mattes

7140 Ludwigsburg, 19. Januar 1973
Pleidelsheimer Str. 2

2302972

Titel: Ausziehbare Ladefläche für Combi-Fahrzeuge.

Anwendungsgebiet: Die Erfindung betrifft eine Ersatz-Ladefläche für Combi-Fahrzeuge mit Hecktür.

Zweck: Die ausziehbare Ladefläche, die über der ursprünglichen Ladefläche auf Rollen in Führungsschienen gleitet, dient dazu das Ladegut aufzunehmen. Das Ladegut kann auf die ausgefahrenen Ladeflächen gesetzt werden und in den Laderaum eingefahren werden.

Stand der Technik: Bei Combi-Fahrzeugen mit Hecktür gibt es bisher zwar entsprechende Kunststoff-Einsatzwanne und entsprechende Einsatzplatten. Diese dienen jedoch nur der besseren Reinhaltung des Laderaumes.

Kritik des Standes der Technik: Bei den bisher verwendeten Einsatzwannen und Einsatzplatten ist das Be- und Entladen, d. h. das volle Beladen bis an die Sitzbank bzw. an den Fahrsitz (bei umgelegter Sitzbank) recht beschwerlich.

Aufgabe: Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das Be- und Entladen des Combi-Fahrzeuges mit einfachen Mitteln zu erleichtern, d. h. das Fahrzeug so zu be- und entladen, daß man dabei nicht in den Laderaum steigen muß.

Lösung: Die aus Stahlblech gefertigte ausziehbare Ladefläche wird seitlich in Führungsschienen geführt und ist auf Rollen gelagert. Die Ladefläche kann jeweils nur so breit sein, wie der Abstand zwischen den Radkästen. Die Führungsschienen reichen vom Ladeflächenrand bis zur Sitzbankrückwand. Bei umgelegter Sitzbank wird die auszieh-

bare Ladefläche auf zusätzlich angebrachten Stützrollen an der Unterseite der Ladefläche gelagert. Die beladene Ladefläche wird in ausgefahremem Zustand von seitlich angebrachten Halteseilen, die an den Hecktürschanieren angebracht sind, von oben gehalten.

Erzielbarer Vor-

teil:


Der mit dieser Erfindung erzielte Vorteil besteht insbesondere darin, daß das Ladegut in aufrechter Haltung auf die Ladefläche gesetzt werden kann und diese dann in den Laderaum eingefahren wird. Dementsprechend umgekehrt wird die Ladefläche aus dem Laderaum gezogen und in aufrechter Haltung das Ladegut entnommen. Ein weiterer Vorteil ergibt sich daraus, daß die Ladefläche von drei Seiten zugänglich ist, was insbesondere bei schweren und großen Gegenständen einen großen Vorteil darstellt.

Patentansprüche:

- I. Ausziehbare Ladefläche für Combi-Fahrzeuge mit Heckture zur Erleichterung des Be- und Entladens mittels einer in Führungsschienen auf Rollen gleitenden Ladefläche, die von drei Seiten zugängig ist und von oben mit Seilen gehalten wird.
Die Ladefläche bleibt immer in gleicher Höhe.
- II. Ausziehbare Ladefläche nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daß diese auch bei umgelegter Sitzbank für den gesamten Laderaum ausgenutzt werden kann.

2302972

Patr.: Ausziehbare Ladefläche für Combi-Fahrzeuge




63c 32 AT: 22.1.1973 OT: 1.8.1974

409831/0054

2302972

-4-




409831/0054

Zeakt II



III


409831/0054



-5-

2302972






409831/0054

Blatt I

Utr.: aufklare Ladefläche für Cabri-Fahrzeuge

2302972

Querschnitt: Ladeflächenführung



409831/0054

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.